

CREATON South-East Europe Kft.
8960 Lenti
Cserépgyár út 1.
Telefon : 0036 92 551- 550
Telefax : 0036 92 551- 559
E-mail : info@creaton.hu

Tárolási és felhasználási útmutató

Tárolás:

1. Eredeti csomagolásban.
2. Talajon egy rakat magasan.
3. Szilárd (beton, aszfalt), sík felületen max. 2 rakat magasan, de ez esetben fokozottan ellenőrizni kell az alsó rakat állapotát, nem lehet a rakat sérült és nem lehetnek benne törött termékek.
4. A felső rakat raklapja nem lehet sérült. A felső rakatot figyelmesen és óvatosan szabad rárakni az alsó rakatra.
5. A rakatok megbontása esetén fokozottan figyelni kell a termék leesésének a veszélyére.
6. A terméket csak védő kesztyűben szabad megfogni az éles, sorjás felületek miatt.
7. Síkpala és hullámpala, szigetelőanyag, csatorna és tartozékai esetében fedett helyen való tárolás

Felhasználás:

1. Építési területre csak az alábbi egyéni védőeszközök használata mellett szabad bemenni: zárt védőlábbeli (orr-merevítővel, átszúrás-biztos talppal), zárt munkaruházat, védősisak és láthatósági mellény.
2. A rakatok szétbontásakor fokozottan figyelni kell a pántolószalagok elvágására, a megbontott rakatok leesésének a veszélye miatt.
3. A termék kézzel történő mozgatásakor védő kesztyű használata kötelező.
4. A termék méretre vágásakor zárt védőszemüveg, hallásvédő, légzésvédő és védőkesztyű használata kötelező.
5. Magasban történő munkavégzéskor a leesés elleni védelemről gondoskodni kell.